



## Преобразователи давления

### Обзор

Наименование	Применение	Погрешность	Диапазон давления, бар	Тип подсоединения	Выходной сигнал	Корпус	Страница
MBS 3000	Общее	±0.5% FS	0 до 100	Наруж. резьба	4 до 20 мА	IP65	58-59
MBS 32	Общее	±0.3% FS	0 до 100	Наруж. резьба	1-6В/0-10В	IP65	60-61
MBS 33	Общее	±0.3% FS	0 до 100	Наруж. резьба	4 до 20 мА	IP65/67	60-61
MBS 4500	Общее	±0.2% FS	0 до 25	Наруж. резьба	4 до 20 мА	IP65	62-63
MBS 5100 MBS 5150	Морской сектор	±0.1% FS	0 до 100	Фланец	4 до 20 мА	IP65	64-65
EMP 2	Морской сектор	±0.3% FS	-1 до 400	Наруж. резьба	4 до 20 мА	IP67	66-67
MBS 3050	Гидравлика	±0.5% FS	0 до 600	Наруж. резьба	4 до 20 мА	IP65	68-69
MBS 4050	Гидравлика	±0.3% FS	0 до 600	Наруж. резьба	4 до 20 мА	IP65	70-71
MBS 4010	Водная/обрабатывающая пром.	±0.3% FS	0 до 60	Наруж. резьба с разделит. диаф.	4 до 20 мА	IP65 IP67	72-73
MBS 4510	Пищевая промышленность	±0.2% FS	0 до 25	Конич. резьба с разделит. диаф.	4 до 20 мА	IP65	74-75
MBS 4701 MBS 4751	Общий тяжелый режим	±0.3% FS	0 до 600	Наруж. резьба	4 до 20 мА	IP65	76-77

Этот раздел показывает только наиболее популярные типы преобразователей давления из очень широкого диапазона. Если Вы не можете найти то, что Вас интересует, пожалуйста, позвоните нам и мы постараемся решить Вашу проблему