



## Датчики температуры

### Обзор

Наименование	Применение	Диапазон температуры	Подсоединение	Выходной сигнал	Страница
МВТ 3260	Общее/легкая промышленность	-50 - 120°C	G <sup>1/2</sup> "A	Pt100/Pt1000	88
МВТ 5252	Общее	-50 - 200°C	G <sup>1/2</sup> " A / G <sup>3/4</sup> " A	Pt100/4-20 мА	89
МВТ 5250	Общее	-50 - 200°C	G <sup>1/2</sup> " A / G <sup>3/4</sup> " A	Pt100	90
МВТ 153/5253	Общее	-50 - 200°C	G <sup>1/2</sup> "A	Pt100/Pt1000	91
МВТ 9110	Преобразователь	-50 - 800°C	—	4-20 мА	92
Другие температурные датчики					93-94

Этот раздел представляет наиболее популярные типы температурных датчиков. Если Вы не нашли то, что Вам требуется, контактируйте с фирмой «Данфосс».